

Medio: El Periódico Austral – Río Gallegos	Fecha: 05-08-2010	Pág.:
---	-------------------	-------

Escape de gas se filtró por red cloacal y voló un inodoro

No hubo heridos. La explosión afectó el baño. Apparently una máquina habría dañado la cañería de gas. Un hecho inusual se produjo el fin de semana en esa localidad cuando se produjo una explosión en el interior de un baño y por el caso no hubo que lamentar personas lesionadas. El episodio sucedió el sábado pasado alrededor de las once de la mañana en el barrio 112 Viviendas, ubicado en la calle Antártida Argentina al 780 de esa localidad cordillerana. En uno de los departamentos se produjo una deflagración (combustión rápida de gases básicamente), que se originó desde el inodoro y que afectó una superficie de 1,20 metros por 1,30 metros del baño. Según se indicó por el hecho no hubo personas lesionadas, teniendo en cuenta que la casa al momento de la “explosión” estaba deshabitada ya que sus moradores se encontraban fuera de la localidad. De este modo, trascendió que el origen de la deflagración se produjo por una pérdida de gas en la red maestra. Fuentes consultadas aseguraron que se investiga si una máquina vial habría producido la rotura en la cañería de gas y de la red cloacal y el producto se podría haber filtrado por las cloacas hasta llegar a los domicilios. Fuentes cercanas a la investigación detallaron que el gas “se filtró a la cámara de inspección de cloacas, y de allí a través de las cañerías, ingresando al baño a través del conducto del inodoro, acumulando el gas en el recinto este ya que la puerta se encontraba cerrada”. Se estima que el gas que salió del inodoro, tomó contacto con la llama del piloto de un calefactor que se encontraba instalado a un metro aproximadamente del baño. Al tomar contacto produjo la explosión y voladura del inodoro y también provocó la destrucción de azulejos y otros elementos de higiene que se encontraban en ese lugar. Por el hecho intervino la Unidad 12da de Bomberos de Perito Moreno, integrada por tres efectivos y una autobomba M-19, como así personal de Camuzzi Gas del Sur. También otras viviendas del barrio fueron afectadas por el escape de gas, aunque se indicó que los vecinos al sentir olor a gas habrían realizado una buena ventilación de los ambientes. De todos modos la empresa habría finalizado con los trabajos de inspección y refacción de la cañería afectada.