



**SCPL** | Información al Usuario

### SERVICIO SANEAMIENTO

Informa a sus usuarios del **Servicio de Agua de la zona Norte** de la ciudad, que en últimas horas de la tarde de ayer, Viernes 01 de abril, se detectó una nueva rotura en una pieza especial del conducto principal del Acueducto Cerro Arenal-Ciudadela, a la altura del barrio Sarmiento.

Por tal motivo, se interrumpió el suministro a las reservas secundarias de dicho sector, generando baja presión y caudal a los barrios: Km.8, Standard Sur, Centro y Norte, Restinga All, Güemes, Ciudadela, Próspero Palazzo y Petroleros Privados.

Respecto al Barrio Presidente Ortiz, a partir de las 21 horas de ayer, está afectado por bajo caudal y presión hasta hoy, sábado 02 de abril, a las 09 hs, momento en que se cortará el servicio a dicho barrio y se abastecerá a los barrios Las Orquídeas y Rodríguez Peña, hasta las 21 hs., estimando para ese horario normalizar todo el sistema de distribución.

Los trabajos de reparación están a cargo de la UTE: RIGEL - INDUS EQUIVIAL.

Se recomienda a nuestra población hacer uso racional del servicio.-

Depto. Saneamiento

San Martín 1641 / 4062020 casa  
Comodoro Rivadavia / Chubut  
rpp@scplcr.com / www.scpl.coop



**SCPL**

 **SCPL** | Información al Usuario

### SERVICIO SANEAMIENTO

informa a sus usuarios del **Servicio de Agua de la zona Norte** de la ciudad, que en últimas horas de la tarde de ayer, Viernes 01 de abril, **se detectó una nueva rotura** en una pieza especial del conducto principal del Acueducto Cerro Arenal-Ciudadela, a la altura del barrio Sarmiento.

Por tal motivo, se interrumpió el suministro a las reservas secundarias de dicho sector, generando baja presión y caudal a los barrios: Km.8, Standard Sur, Centro y Norte, Restinga All, Güemes, Ciudadela, Próspero Palazzo y Petroleros Privados.

Respecto al Barrio Presidente Ortiz, a partir de las 21 horas de ayer, está afectado por bajo caudal y presión hasta hoy, sábado 02 de abril, a las 09 hs, momento en que se cortará el servicio a dicho barrio y se abastecerá a los barrios Las Orquídeas y Rodríguez Peña, hasta las 21 hs., estimando para ese horario normalizar todo el sistema de distribución.

Los trabajos de reparación están a cargo de la UTE: RIGEL INDUS EQUIVIAL.

Se recomienda a nuestra población hacer uso racional del servicio.-

Depto. Saneamiento

San Martín 1641/2062020 c.a.s.a.  
Comodoro Rivadavia - Chubut  
scpl@scpl.com.ar - www.scpl.coop

  
**SCPL**

## Sin aumento de tarifas en la cooperativa

"Rafa" Wilhams considero complejo si la Cooperativa 16 de Octubre tuviese que trasladar a la tarifa de los servicios la erogación que significara el aumento salarial del 24% a sus empleados, cuando en enero los usuarios terminaron de pagar el ajuste para cubrir el acuerdo paritario del año pasado.

Dijo que sigue con atención el tema, y no dejo de señalar que no tanto la que brinda servicios en Esquel y Trevelin, pero las cooperativas a nivel provincial tienen dificultades financieras, y para abonar la suba salarial pueden llegar a enfrentarse con problemas, e insistió en sentido de que no se puede llevar ese mayor

costo a los usuarios. Además cabe recordar que el jefe comunal reitera una y otra vez que a la modificación de los precios de los servicios a los vecinos debería acordarla un equipo de profesionales técnicos entendidos en la materia, no el sector político.

También se puede mencionar que el presidente del Consejo de Administración de la Coop. 16, Néstor Cabezas, le dijo a Jornada que la mejora salarial acordada en paritarias con la Federación de Cooperativas de Chubut será costeadada con recursos de la entidad, sin necesidad de trasladar un aumento a las tarifas.