

DIFUNDEN PLAN DE PREVENCIÓN

## Aumentaron los casos de roturas por terceros a cañerías de gas natural



*A raíz de los hechos, la empresa transportadora de gas natural a las redes domiciliarias, ha resuelto facilitar consejos para evitar accidentes o daños sobre las cañerías.*

[Galería de Fotos](#)

[Compartir](#) |

RIO GRANDE.- Con 96 casos registrados durante todo 2009, las roturas provocadas por terceros hacia cañerías de gas natural treparon al 52% respecto al año anterior, cuando las intervenciones para su reparación totalizaron 63 hechos.

Así lo revela un informe elaborado por la empresa Camuzzi Gas del Sur, respecto a operaciones que se concretaron en su área de intervención, dentro de lo cual está incluida Tierra del Fuego. El documento se confeccionó en el marco de su Plan de Prevención de Daños (PPD), donde se puntualiza que los casos son generados principalmente por maquinarias retroexcavadoras utilizadas de manera incorrecta, ya sea por falta de información o escasa previsión. El trabajo indica que en los últimos años «las roturas de cañerías provocadas por terceros que realizan obras en vía pública aumentaron notablemente» y que en una «comparativa realizada entre los últimos

cuatro años muestra que durante el año 2007 la cantidad de roturas por terceros fue de 70, en 2008 disminuyó levemente a 63 y en el año 2009 ascendió a 96 casos». A raíz de estos hechos, la empresa transportadora de gas natural a las redes domiciliarias, ha resuelto facilitar consejos para evitar accidentes o daños sobre las cañerías, que puedan provocar escapes de gas con posible afectación de vidas y bienes. De esa forma el PPD «se comparte con usuarios, municipios, contratistas y empresas que realicen tareas de movimiento de suelos, excavación en vía pública, pavimentación y reparaciones subterráneas de servicios públicos, entre otros». «Es importante que quienes realizan tareas en vía pública soliciten interferencias y la inspección de Camuzzi Gas del Sur para evitar roturas de caños de gas, ya que son accidentes 100% evitables.» confirman fuentes de la compañía.

#### RECOMENDACIONES

Las recomendaciones brindadas por la empresa, son las siguientes:  
-Antes de iniciar una excavación o movimientos de suelos en la vía pública, solicitar en las oficinas de la Distribuidora los planos de redes, ramales y gasoductos para permitir conocer la ubicación precisa de las instalaciones.

-Cumplir las instrucciones que se le informarán en forma conjunta con la entrega de planos de instalaciones de gas.

-Evitar la utilización de medios mecánicos de excavación sin tener las cañerías de gas ubicadas exactamente en el sitio donde se encuentran.

-Si observa que están realizando movimientos de suelos con máquinas excavadoras sin las debidas precauciones, en zonas cercanas a instalaciones de gas, comuníquese de inmediato con Camuzzi Gas del Sur. El personal verificará el cumplimiento de las condiciones de seguridad necesarias para su tranquilidad.

#### OFRECIMIENTO

Para llevar adelante el plan de prevención, la empresa ofrece de manera gratuita, lo siguiente:  
Colaboración permanente de un inspector de la compañía para la ubicación de cañerías y otras instalaciones de la empresa  
Asesoramiento con respecto a métodos de localización y señalización de instalaciones de la compañía  
Información respecto a la ubicación de cañerías de distribución de gas natural.  
Material de guía para prevenir daños en las instalaciones de la Compañía que puedan derivar en escapes de gas en vía pública.